



BOLETÍN AGOSTO 2026

CORREDOR BIOCÉANICO CAPRICORNIO

CILOG es una Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) Línea Hub Bioceánico
Año 2025
Código BIP 40074465-0

Financiado por:



Ejecutado por:



REPORTES DE PASOS FRONTERIZOS - PROVINCIA EL LOA AGOSTO 2026



Leyenda: Trazado del corredor Frontera Complejo fronterizo
 Vehículos de pasajeros Vehículos de carga Ferrocarril

RESUMEN

RESUMEN EJECUTIVO

Durante agosto de 2026, la operatividad en los pasos fronterizos de la **Provincia de el Loa** registró notables variaciones. Sobre un total de 146 reportes recibidos, los pasos de **Sico**, **Hito Cajón** y **Jama** permanecieron cerrados durante la mayor parte del mes. En contraste, **San Pedro de Atacama** mantuvo un 100% de habilitación en sus 17 reportes, seguido por **Ollagüe** con un 81%. La mayoría de los cierres fueron de carácter preventivo ante **alertas meteorológicas**. Mientras la inhabilitación de complejos fue elevada, la transitabilidad de las rutas se mantiene en niveles altos. Los factores climáticos y de infraestructura generaron 46 precauciones, encabezadas por **Sico** (26) e **Hito Cajón** (9). Algunos de estos eventos obligaron a generar 9 reportes adicionales de los cuales 5 correspondieron a **Jama** por condiciones climáticas.


	REPORTES				
	JAMA	SICO	SAN PEDRO	OLLAGÜE	HITO CAJÓN
Reportes diarios	30	30	17	30	30
Reportes adicionales	5	1	0	2	1

Durante el mes, se recibieron reportes de 30 días (con excepción del complejo de **San Pedro de Atacama**, del que se recibieron sólo 17 reportes), faltando el correspondiente al día 04. Además, se recibieron un total de 9 reportes adicionales, lo cual representa una disminución respecto del mes de julio. El paso **Jama** registró cinco reportes adicionales, debidos principalmente a ráfagas de viento. Por su parte, **Ollagüe** sumó dos reportes de cierre por factores climáticos, mientras que **Hito Cajón** y **Sico** contabilizaron solo uno cada uno por causas similares.

Los reportes adicionales son actualizaciones intradiarias que se emiten para informar sobre eventos abruptos que inciden en la operatividad de los pasos fronterizos. Pueden indicar el inicio o el fin del evento.

ESTADO DE PASOS Y RUTAS

ESTADO DE LOS PASOS FRONTERIZOS (% sobre el total de reportes)¹




Durante el mes de agosto, la operatividad en los pasos fronterizos se vio severamente afectada, particularmente en los pasos de **Jama** y **Sico**, que son parte del Corredor, los cuales permanecieron no habilitados durante al menos el 60% del periodo. Esto fue consecuencia de fenómenos climáticos propios de la cordillera en la que están ubicados.

1. Este porcentaje no se basa en días calendario. Se calcula sobre el total de reportes recibidos durante el mes, pudiendo haberse emitido más de uno al día.

Los pasos correspondientes a la frontera con Bolivia, **Hito Cajón** y **Ollagüe**, no estuvieron habilitados durante un **19%** y **61%** del tiempo respectivamente, mientras que **San Pedro de Atacama** se mantuvo habilitado en un **100%**. Esto puede deberse a que se encuentra en un punto más bajo de la Cordillera, siendo afectado en menor medida por eventos climáticos, y por estar en un punto interior del territorio, no estando sujeto a decisiones de países vecinos.

ESTADO DE LAS RUTAS (% de transitabilidad durante el mes)²

Las rutas que cruzan los pasos fronterizos registraron un alto porcentaje de transitabilidad. Destacan las de **Hito Cajón**, **Jama** y **San Pedro de Atacama**, habilitadas en más del **88 %** del período. Por su parte, los pasos de **Ollagüe** y **Sico** tuvieron un **100%** de transitabilidad, aunque en su mayoría exigieron precauciones (**78%** y **32%**, respectivamente).




2. Este porcentaje no se basa en días calendario. Se calcula sobre el total de reportes recibidos durante el mes, pudiendo haberse emitido más de uno al día.

PRECAUCIONES Y CONDICIONES CLIMÁTICAS

PRECAUCIONES EMITIDAS

Número de reportes de precauciones durante el mes



Las precauciones emitidas se debieron principalmente a la presencia de obstáculos en la vía y a eventos climáticos. En el primer caso, las alertas respondieron a la acumulación de agua o nieve y a la ejecución de obras, con mayor incidencia en los pasos de **Hito Cajón** y **Sico**. En cuanto a los fenómenos meteorológicos, se reportaron fuertes lluvias y nevadas, sobre todo en **Ollagüe** e **Hito Cajón**. Por su parte, el complejo de **San Pedro de Atacama** no registró advertencias.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Condición climática reportada para treinta (30) días del mes

Durante el mes, predominó el cielo nublado en la mayoría de los pasos fronterizos, especialmente en **Jama**, **Sico** e **Hito Cajón**, con 17 o más días en esta condición. Las excepciones fueron los complejos de **Ollagüe** y **San Pedro de Atacama**, donde prevalecieron los días despejados (18 y 13 días en total).

